

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 244	<b>U.T.O.E. 1.2</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Luco n. 17</b>	<i>Toponimo:</i> <b>Podere Canonica</b>
--	--

*Data di rilevazione:* **9 marzo 2000**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **situato a mezza costa visibile**

*Impianto tipologico e planovolumetrico:* **casa colonica compatta a pianta rettangolare**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **composizione dei volumi, annesso**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> <b>intonaco</b>	<i>finiture:</i> <b>materiali tradizionali</b>
---------------------------------	--	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> <b>tettoia</b>	<i>dei materiali di finitura:</i>
--	--	-----------------------------------

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:* **aia in cotto**


10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un annesso agricolo (costruito nel 1927) con grigliati in laterizio**

11. *Note:*  
.

### **CLASSIFICAZIONE**

**Il rifacimento dell'edificio principale ha in parte cancellato gli elementi tipologici originari. Permangono invece nell'annesso, che va tutelato e può essere utilizzato per la residenza. Gruppo B.3**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



*annesso di valore*

*edificio principale*