

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 248	U.T.O.E. 2.1
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Torrione n. 1	<i>Toponimo:</i> Torrione
---	-------------------------------------

Data di rilevazione: **21 marzo 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **su strada in crinale, visibile**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **due case coloniche allungate parallele**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma lievemente dissimile**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **composizione e disposizione dei volumi**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> sassi e laterizio di risulta a vista	<i>finiture:</i> materiali tradizionali
---------------------------------	--	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> corpi aggiunti, forature, tamponamenti	<i>dei materiali di finitura:</i>
--	--	-----------------------------------

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **agriturismo**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:* **corte tra i due edifici**

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un annesso ristrutturato**

11. *Note:* **piscina nell'area di pertinenza**

CLASSIFICAZIONE

La ristrutturazione ha conservato la tipologia originaria del complesso. Gli edifici non presentano comunque elementi di pregio particolari, ma il loro è un valore di insieme e come tale va tutelato.
Gruppo E.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



edificio sud



corpo a L dell'edificio nord



edificio nord