

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 249	<b>U.T.O.E. 2.1</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Torrione s. n.</b>	<i>Toponimo:</i>
--	------------------

<i>Data di rilevazione:</i> <b>21 marzo 2000</b>
--

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. <i>Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:</i> <b>su strada in crinale</b>
--

<i>Impianto tipologico e planovolumetrico:</i> <b>casa colonica compatta a pianta rettangolare</b>
--

3. <i>Datazione:</i> <b>presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma lievemente dissimile</b>
--

4. <i>Elementi architettonici o tipologici di valore:</i> <b>annesso</b>
--

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> <b>pietra a vista</b>	<i>finiture:</i> <b>materiali tradizionali</b>
---------------------------------	--	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> <b>forature, loggetta, scala esterna</b>	<i>dei materiali di finitura:</i>
--	--	-----------------------------------

7. <i>Stato di conservazione:</i> <b>buono</b>
--

8. <i>Uso attuale prevalente:</i> <b>residenza</b>
--

9. <i>Elementi di valore nell'area di pertinenza:</i>
---


10. <i>Descrizione degli edifici secondari:</i> <b>un annesso agricolo ristrutturato con grigliati in laterizio</b>
---

11. <i>Note:</i> .
-----------------------

### **CLASSIFICAZIONE**

<b><i>La ristrutturazione ha in parte conservato gli elementi tipologici originari. Va tutelato in particolare l'annesso e l'impianto planovolumetrico generale. Gruppo E.2</i></b>
---

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



***annesso di valore***



***edificio principale***