

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 253	<b>U.T.O.E. 3.1</b>
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: <b>Località Gruccia s. n.</b>	Toponimo:
--	-----------

Data di rilevazione: <b>21 marzo 2000</b>
---

### DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: <b>su strada in crinale</b>
---

Impianto tipologico e planovolumetrico: <b>chiesa</b>
---

3. Datazione: <b>non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945</b>
---

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: <b>decorazioni, cornici e stipiti in pietra, campanile a vela</b>
--

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni:	finiture:
	<b>mattoni faccia a vista</b>	<b>pietra, materiali tradizionali</b>

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:

7. Stato di conservazione: <b>lieve carenza di interventi di manutenzione</b>
---

8. Uso attuale prevalente: <b>attrezzatura</b>
--

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: <b>cipressi</b>
--


10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note:
.


### CLASSIFICAZIONE

<b>L'edificio presenta elementi architettonici e decorativi di qualche valore, tipici del primo novecento. Va conservato integralmente. Gruppo A.1</b>
--

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



*cipressi intorno alla chiesa*



*facciata*