

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 254	U.T.O.E. 3.1
---	---	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Gruccia n. 5 – 6	<i>Toponimo:</i> Belvedere
--	--------------------------------------

<i>Data di rilevazione:</i> 21 marzo 2000
--

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. <i>Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:</i> in posizione dominante
--

<i>Impianto tipologico e planovolumetrico:</i> casa colonica allungata

3. <i>Datazione:</i> presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma lievemente dissimile
--

4. <i>Elementi architettonici o tipologici di valore:</i> composizione dei volumi e posizione
--

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i>	<i>finiture:</i>
	sassi e laterizio di risulta a vista	materiali tradizionali

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> corpi aggiunti, tamponamenti, forature, tettoie	<i>dei materiali di finitura:</i> infixi, finitura scala
--	---	---

7. <i>Stato di conservazione:</i> buono
--

8. <i>Uso attuale prevalente:</i> residenza
--

9. <i>Elementi di valore nell'area di pertinenza:</i> viale di cipressi, pozzo

10. <i>Descrizione degli edifici secondari:</i> sono tutti costruiti dopo il 1825: un annesso agricolo in parte trasformato in residenza, un annesso degradato, uno nuovo in lamiera e prefabbricati.
--

11. <i>Note:</i> .

CLASSIFICAZIONE

<i>L'edificio nel complesso presenta pochi elementi di qualche pregio. Da tutelare l'impianto planovolumetrico e tipologico del fabbricato principale. Gruppo C.1</i>
--

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso recente



annessi trasformati (parte)



edificio principale