

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 255	<b>U.T.O.E. 3.1</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Gruccia s. n.</b>	<i>Toponimo:</i>
---	------------------

<i>Data di rilevazione:</i>
-----------------------------

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: <b>su strada</b>
--

Impianto tipologico e planovolumetrico: <b>insieme di edifici singoli mono-bifamiliari (tipologia recente)</b>
--

3. Datazione: <b>costruiti dopo il 1945</b>
---

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:
--

5. Materiali prevalenti:	<i>paramenti esterni:</i> <b>mattoni faccia a vista</b>	<i>finiture:</i> <b>non tradizionali</b>
--------------------------	--	---

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

7. Stato di conservazione: <b>buono</b>
---

8. Uso attuale prevalente: <b>residenza</b>
---

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:
--

10. Descrizione degli edifici secondari:
--

11. Note: .
----------------

### **CLASSIFICAZIONE**

***Gli edifici non presentano alcun elemento di valore e pertanto possono essere sostituiti. L'impatto ambientale negativo è in alcuni casi mitigato dalla vegetazione. Gruppo G.2***

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



*la più a est*



*quella centrale*



*la più a ovest.*