

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 259	<b>U.T.O.E. 3.1</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Lecchi n. 16</b>	<i>Toponimo:</i> <b>Casa al Podere</b>
--	---

*Data di rilevazione:* **21 marzo 2000**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **su strada**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **ex casa colonica compatta**

3. Datazione: **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

5. Materiali prevalenti:	<i>paramenti esterni:</i> <b>intonaco</b>	<i>finiture:</i> <b>non tradizionali</b>
--------------------------	--	---

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	<i>dell'impianto originario:</i> <b>tutto</b>	<i>dei materiali di finitura:</i> <b>infissi, ringhiere e tutto il resto</b>
---------------------------------------	--	---

7. Stato di conservazione: **lieve carenza di interventi di manutenzione**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari: **un annesso agricolo in parte in materiali prefabbricati, un altro più piccolo**

11. Note:  
.

### **CLASSIFICAZIONE**

**L'edificio è stato completamente rifatto. Nelle forme attuali non presenta alcun elemento di valore e pertanto può essere sostituito. Non è comunque in contrasto con l'ambiente. Gruppo G.1**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**annessi**



**edificio principale**