

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 26	U.T.O.E. 1.1
---	---------------------------------	---------------------

Individuazione: Località San Giorgio n. 9	Toponimo:
---	-----------

Data di rilevazione: **30 novembre 1999**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **su strada in crinale**
2. Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica compatta**
3. Datazione: **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**
4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **la regolarità e il disegno delle finestre nella facciata lungo strada**
5. Materiali prevalenti:




<i>paramenti esterni:</i>	<i>finiture:</i>
avanzi di intonaco, pietra	laterizio, materiali tradizionali
6. Modifiche e manomissioni evidenti:

<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
annesso in lamiera lungo la strada	
7. Stato di conservazione: **carenza di manutenzione (manca l'intonaco in vari punti), degrado anche strutturale negli annessi**
8. Uso attuale prevalente: **in abbandono**
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:
10. Descrizione degli edifici secondari: **annessi con grigliati in laterizio in rovina (parte)**
11. Note:

CLASSIFICAZIONE

L'edificio va conservato per l'articolazione dei volumi. La regolarità delle aperture si presenta solo sul lato strada, mentre possono essere modificate quelle del lato ovest. Va recuperato l'annesso e tutelata la facciata su strada. Gruppo B.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso

edificio principale