## **COMUNE DI POGGIBONSI** Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente

## SCHEDA EDIFICIO U.T.O.E. 3.1

Individuazione: Toponimo:  Località Lecchi n. 9			
Data di rilevazione: 21 marzo 20	00		
DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI			
1. Rapporto con l'intorno ambiental	e e posizione: <b>su strada, insc</b>	erito in un nucleo omogeno	eo
Impianto tipologico e planovolumetri	co: due edifici uniti insie	me	
3. Datazione: presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma lievemente dissimile			
4. Elementi architettonici o tipologici di valore: riquadrature in pietra, decorazioni sottogronda, torretta			
5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: intonaco	finiture: <b>materiali tr</b> a	adizionali
6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di	i finitura:
7. Stato di conservazione: <b>buono</b>			
8. Uso attuale prevalente: residenza			
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:			
10. Descrizione degli edifici secondari:			
11. Note:			
CLASSIFICAZIONE			
Gli edifici presentano alcuni elementi di pregio da conservare, in particolare nella facciata su strada. Gruppo B.2			

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

