

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 27	U.T.O.E. 1.1
---	---------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località San Giorgio s. n.	<i>Toponimo:</i> Chiesa di San Giorgio
---	--

Data di rilevazione: **30 novembre 1999**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: in cima alla collina, molto visibile		
2. Impianto tipologico e planovolumetrico: edificio monumentale (chiesa) e adiacente canonica		
3. Datazione: presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente; secolo XII (chiesa)		
4. Elementi architettonici o tipologici di valore: facciata, campanile, cupola		
5. Materiali prevalenti:	<i>paramenti esterni:</i> pietra vista	<i>finiture:</i> pietra, laterizio
6. Modifiche e manomissioni evidenti:	<i>dell'impianto originario:</i> aggiunta di un corpo laterale	<i>dei materiali di finitura:</i>
7. Stato di conservazione: buono		
8. Uso attuale prevalente: attrezzature (chiesa e circolo ricreativo)		
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: gruppo di cipressi		
10. Descrizione degli edifici secondari:		
11. Note: .		

CLASSIFICAZIONE

L'edificio della chiesa è assimilato ai vincoli e quindi soggetto comunque a restauro. La canonica non presenta elementi particolari di valore. Il garage aggiunto lateralmente costituisce un corpo in contrasto con l'ambiente e lesivo dell'integrità del monumento. Gruppo A.1


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



corpo aggiunto alla chiesa



canonica



chiesa