COMUNE DI POGGIBONSI Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente

SCHEDA EDIFICIO N° 271

U.T.O.E. 3.1

Individuazione: Località Lecchi s. n.	Торопіто:	
Data di rilevazione: 21 marzo	2000	
	DATI RIASSUNTI	VI DI ANALISI
1. Rapporto con l'intorno ambien	tale e posizione: su strada, visibil	e
Impianto tipologico e planovolumo	etrico: annesso agricolo	
3. Datazione: costruito o ric	costruito dopo il 1945	
4. Elementi architettonici o tipolo	ogici di valore:	
5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: intonaco	finiture: non tradizionali
6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:
7. Stato di conservazione: buor	10	
8. Uso attuale prevalente: sem	bra inutilizzato	
9. Elementi di valore nell'area d	li pertinenza:	
10. Descrizione degli edifici second	dari:	
11. Note:		
CLASSIFICAZIONE		
L'edificio non presenta alcun elemento di valore e pertanto può essere sostituito. Non è comunque in contrasto con l'ambiente. Gruppo G.1		

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA