

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 273	U.T.O.E. 3.1
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Lecchi 36 – 36 A – 36 B	<i>Toponimo:</i>
---	------------------

<i>Data di rilevazione:</i> 21 marzo 2000
--

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: sulla collina
--

<i>Impianto tipologico e planovolumetrico:</i> casa colonica a corte con due scale esterne

3. Datazione: non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:
--

5. Materiali prevalenti:	<i>paramenti esterni:</i> intonaco	<i>finiture:</i> non tradizionali
--------------------------	--	---

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	<i>dell'impianto originario:</i> balconi, scale esterne, forature	<i>dei materiali di finitura:</i> tutti
---------------------------------------	---	---

7. Stato di conservazione: buono

8. Uso attuale prevalente: residenza

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:
--


10. Descrizione degli edifici secondari: un annesso recente in materiale prefabbricato, uno vecchio (pollaio)
--

11. Note: .

CLASSIFICAZIONE

L'edificio è stato completamente rifatto e non conserva alcun elemento di valore. Può pertanto essere sostituito. Non è in contrasto con l'ambiente. Gruppo G.1
--

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso

edificio principale