

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 274	U.T.O.E. 3.1
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Lecchi s. n.	<i>Toponimo:</i> il Coltaccio
--	---

Data di rilevazione: **21 marzo 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **isolata in posizione dominante, ben inserita nell'ambiente**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica articolata**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **corte interna con archi e porticato**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> sassi e laterizio di risulta a vista	<i>finiture:</i> materiali tradizionali
---------------------------------	--	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> forature, tamponamenti	<i>dei materiali di finitura:</i> stuccature evidenti, manto tetto
--	---	--

7. *Stato di conservazione:* **lavori in corso**

8. *Uso attuale prevalente:* **vuoto per lavori in corso**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:* **corte interna**

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un rudere con bell'arcone**

11. *Note:*


CLASSIFICAZIONE

La ristrutturazione ha mantenuto la tipologia, con attenzione non sempre adeguata dei materiali originari, anche se rimangono nell'interno le travi in legno. L'edificio comunque merita di essere conservato. Gruppo E.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso rudere



corte interna



edificio principale