

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 282	U.T.O.E. 2.1
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: Località Bernino s. n.	Toponimo:
--	-----------

Data di rilevazione: **9 aprile 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **su strada in pianura**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **ex casa colonica**

3. Datazione: **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: intonaco non tradizionale	finiture: non tradizionali
--------------------------	--	--------------------------------------

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario: tutto	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	---	----------------------------

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **commercio**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari: **due capannoni, un edificio in totale ricostruzione in c.a. rifasciato in pietre faccia a vista, con torretta**

11. Note:

CLASSIFICAZIONE

L'edificio Leopoldino è stato completamente rifatto senza conservare alcun elemento tipologico originario. L'edificio in rifacimento imita la tipologia rurale tradizionale. L'insieme comunque non presenta elementi da salvaguardare. L'impatto è negativo, anche se il contesto è già molto manomesso. Gruppo G.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



edificio in costruzione

edificio principale e capannone