

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 313	<b>U.T.O.E. 2.1</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Campotatti s. n.</b>	<i>Toponimo:</i> <b>Podere Orti</b>
--	--

*Data di rilevazione:* **12 aprile 2000**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: <b>su strada in pianura</b>		
Impianto tipologico e planovolumetrico: <b>casa colonica allungata</b>		
3. Datazione: <b>non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945</b>		
4. Elementi architettonici o tipologici di valore: <b>volume compatto e imponente, decorazioni sottogronda</b>		
5. Materiali prevalenti:	<i>paramenti esterni:</i> <b>pietra avista</b>	<i>finiture:</i> <b>materiali tradizionali</b>
6. Modifiche e manomissioni evidenti:	<i>dell'impianto originario:</i> <b>corpi aggiunti, balconi</b>	<i>dei materiali di finitura:</i> <b>copertura tetto</b>
7. Stato di conservazione: <b>buono</b>		
8. Uso attuale prevalente: <b>residenza</b>		
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:		
10. Descrizione degli edifici secondari: <b>un annesso agricolo con grigliati in laterizio, rifatto e allungato</b>		
11. Note: .		

### **CLASSIFICAZIONE**

**L'edificio è molto manomesso con aggiunte piuttosto consistenti (parte a nord). Da conservare i pochi elementi rimasti e il disegno delle facciate con forature regolari. Gruppo B.2**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**annesso**

**edificio principale**