

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 314	U.T.O.E. 2.1
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: Località tra Podere Orti e Torrente Càrfini	Toponimo:
---	-----------

Data di rilevazione: **12 aprile 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **in pianura in mezzo agli orti e vicino al torrente**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **“annesso monofamiliare”**

3. Datazione: **costruito dopo il 1945, non compare nella cartografia**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: pietra	finiture: non tradizionali
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	---------------------------	----------------------------

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **annesso agricolo per coltivare l'orto e seconda casa**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:


10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note: **In questa area, utilizzata ad orti, proliferano edifici sia precari sia stabili che spesso servono come seconda casa, con grande fantasia di sistemazioni del terreno (barbecue, muretti, siepi, ecc.)**

CLASSIFICAZIONE

L'edificio non presenta alcun elemento di valore. Va revisionata tutta l'area per ridare decoro ad una zona molto visibile, in un contesto che avrebbe ancora valori paesaggistici di grande pregio.
Gruppo F

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



veduta generale dell'area



edificio schedato