

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 318	U.T.O.E. 4.2
---	---	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Lecchi s. n.	<i>Toponimo:</i>
--	------------------

Data di rilevazione: **12 aprile 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **aggrappato al bordo della strada**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **edificio singolo in costruzione**

3. Datazione: **presumibilmente in ricostruzione (compare in cartografia)**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: intonaco	finiture: non tradizionali
--------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	---------------------------	----------------------------

7. Stato di conservazione: **lavori in corso**

8. Uso attuale prevalente: **vuoto per lavori in corso**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note:

CLASSIFICAZIONE

L'edificio ha le dimensioni di un annesso, la tipologia sembra invece residenziale. Tipologicamente estraneo a qualsiasi classificazione, non presenta comunque elementi di alcun valore. Posizione ed uso incongrui. Gruppo G.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

