

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 32	<b>U.T.O.E. 1.1</b>
---	---------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località San Giorgio n. 7</b>	<i>Toponimo:</i>
--	------------------

*Data di rilevazione:* **30 novembre 1999**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. <i>Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:</i> <b>sul crinale, inserito in un nucleo omogeneo</b>		
2. <i>Impianto tipologico e planovolumetrico:</i> <b>casa colonica composta e articolata</b>		
3. <i>Datazione:</i> <b>presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente</b>		
4. <i>Elementi architettonici o tipologici di valore:</i> <b>aperture ad arco, grigliati in laterizio</b>		
5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i>	<i>finiture:</i>
	<b>pietra a vista</b>	<b>materiali tradizionali</b>
6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
	<b>corpo aggiunto (gabinetto pensile)</b>	
7. <i>Stato di conservazione:</i> <b>carezza di manutenzione</b>		
8. <i>Uso attuale prevalente:</i> <b>residenza</b>		
9. <i>Elementi di valore nell'area di pertinenza:</i> <b>cisterna contornata da muretto</b>		
10. <i>Descrizione degli edifici secondari:</i> <b>l'annesso schedato al n. 31</b>		
11. <i>Note:</i>		

### **CLASSIFICAZIONE**

**Con l'annesso precedente forma un complesso di valore ambientale, anche se con limitati caratteri di pregio. Le forature possono essere modificate ed adeguate alle esigenze dell'uso. Da tutelare gli elementi segnalati. Gruppo B.1**


### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



*veduta generale*



*lato su strada*



*lato sud*