

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 321	U.T.O.E. 4.2
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località S. Lucia s. n.	<i>Toponimo:</i> Bufalo
--	-----------------------------------

Data di rilevazione: **2 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **situato a mezza costa**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica compatta a pianta rettangolare**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:*

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> intonaco non tradizionale	<i>finiture:</i> materiali tradizionali
---------------------------------	---	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> forature, scale esterne in c. a.	<i>dei materiali di finitura:</i> infissi
--	---	---

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un ex annesso agricolo ristrutturato ad uso abitativo, un annesso in lamiera, una tettoia**

11. *Note:*

CLASSIFICAZIONE

L'edificio ha subito pesanti manomissioni, restano due arconi al piano terra che vanno conservati, così come l'impianto tipologico. Gruppo E.3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso



scala esterna (manomissione)



facciata principale