

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 323	U.T.O.E. 4.2
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località S. Lucia n. 1	<i>Toponimo:</i> Selve
---	----------------------------------

Data di rilevazione: **2 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **in pianura lungo la ferrovia e il torrente**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica con scala esterna e loggia**

3. *Datazione:* **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:*

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> intonaco	<i>finiture:</i> materiali tradizionali
---------------------------------	--	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> corpi aggiunti, forature	<i>dei materiali di finitura:</i> della scala esterna
--	---	---

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*


10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un ex annesso agricolo ristrutturato ad abitazione**

11. *Note:*
.

CLASSIFICAZIONE

L'edificio non presenta caratteri particolari di pregio. Va conservato solo l'impianto tipologico.
Gruppo C.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



edificio secondario



edificio principale