

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 324	U.T.O.E. 4.2
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: Località S. Lucia 6 A	Toponimo:
---	-----------

Data di rilevazione: **2 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **situato a mezza costa circondata da alberi**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **edificio singolo mono-bifamiliare (tipologia recente)**

3. Datazione: **costruito dopo il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: intonaco	finiture: non tradizionali
--------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	---------------------------	----------------------------

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari: **due annessi agricoli, uno con tettoia e grigliati in laterizio (recente)**

11. Note:
.

CLASSIFICAZIONE

L'edificio non presenta alcun elemento di valore e pertanto può essere sostituito. Nel complesso non è però in contrasto con l'ambiente. Gruppo G.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



facciata



veduta generale