

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 326	U.T.O.E. 3.1
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: Località S. Lucia n. 5 – 6	Toponimo:
--	-----------

Data di rilevazione: **2 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **in cima alla collina, ma non molto visibile**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica compatta con scala esterna**

3. Datazione: **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **composizione dei volumi**

5. Materiali prevalenti:	<i>paramenti esterni:</i> sassi e laterizio di risulta a vista	<i>finiture:</i> materiali tradizionali
--------------------------	--	---

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	<i>dell'impianto originario:</i> rialzamento (metà), corpi aggiunti	<i>dei materiali di finitura:</i>
---------------------------------------	---	-----------------------------------

7. Stato di conservazione: **carezza di interventi di manutenzione**

8. Uso attuale prevalente: **semi abbandono, ricovero animali**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: **aia in cotto (parte)**

10. Descrizione degli edifici secondari: **un annesso agricolo lungo (utilizzato come stalla per cavalli e deposito) con archi tamponati e tettoia, un pollaio in aderenza all'edificio principale**

11. Note:
.

CLASSIFICAZIONE

L'edificio non presenta caratteri di particolare valore ed è in parte manomesso. Da conservare l'impianto planovolumetrico. L'annesso è di tipologia insolita, merita di essere recuperato riaprendo le arcate a sesto acuto. **Gruppo B.3**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso

edificio principale