

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 327	U.T.O.E. 3.1
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località S. Lucia s. n.	<i>Toponimo:</i> S. Lucia
--	-------------------------------------

Data di rilevazione: **2 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: in posizione dominante, cipresso segnaletico		
<i>Impianto tipologico e planovolumetrico:</i> chiesa con nucleo di case coloniche		
3. Datazione: presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente		
4. Elementi architettonici o tipologici di valore: campanile a vela, stemma, arcate in mattoni, composizione dei volumi		
5. Materiali prevalenti:	<i>paramenti esterni:</i> pietra a vista, intonaco, rinzaffo	<i>finiture:</i> materiali tradizionali
6. Modifiche e manomissioni evidenti:	<i>dell'impianto originario:</i> forature, corpi aggiunti	<i>dei materiali di finitura:</i> infissi
7. Stato di conservazione: buono		
8. Uso attuale prevalente: residenza		
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: corte che unisce gli edifici intorno alla chiesa		
10. Descrizione degli edifici secondari: in aderenza alla chiesa colonica un annesso agricolo con grigliati in laterizio (ed. A), altri due edifici che formano una piccola corte intorno alla chiesa (ed. B e C); un annesso agricolo; un ex annesso agricolo (non leopoldino) ristrutturato per abitazione (ed. D)		
11. Note: per l'individuazione degli edifici		

CLASSIFICAZIONE

Gli edifici formano un complesso tipologicamente interessante che va tutelato nel suo insieme. La chiesa va conservata integralmente. Gli altri edifici, in parte già manomessi o comunque senza elementi di grande pregio, possono essere in parte modificati ad esempio per quanto riguarda le forature. Gruppo A.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



edificio A



edificio B



edificio C

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



edificio A



edificio A



edificio D



annesso

