

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 33	U.T.O.E. 1.1
---	---------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località San Giorgio n. 4 - 5	<i>Toponimo:</i>
--	------------------

Data di rilevazione: **30 novembre 1999**



DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

- | | | |
|---|--|--|
| 1. <i>Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:</i> sul crinale, inserito in un nucleo omogeneo | | |
| 2. <i>Impianto tipologico e planovolumetrico:</i> casa colonica compatta con scala esterna | | |
| 3. <i>Datazione:</i> presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente | | |
| 4. <i>Elementi architettonici o tipologici di valore:</i> aperture ad arco, grigliati in laterizio | | |
| 5. <i>Materiali prevalenti:</i> | <i>paramenti esterni:</i>
pietra a vista | <i>finiture:</i>
laterizio, materiali tradizionali |
| 6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i> | <i>dell'impianto originario:</i>
alcune forature | <i>dei materiali di finitura:</i> |
| 7. <i>Stato di conservazione:</i> carezza di manutenzione | | |
| 8. <i>Uso attuale prevalente:</i> residenza | | |
| 9. <i>Elementi di valore nell'area di pertinenza:</i> | | |
| 10. <i>Descrizione degli edifici secondari:</i> in aderenza all'edificio principale | | |
| 11. <i>Note:</i>
. | | |

CLASSIFICAZIONE

Edificio con alcuni elementi di pregio. Le forature si presentano abbastanza regolari. E' da conservare nei suoi elementi essenziali in quanto è ambientalmente ben inserito nel nucleo. Gruppo B.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



lato sud



lato nord