

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 331	<b>U.T.O.E. 3.1</b>
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: <b>Località S. Lucia s. n.</b>	Toponimo:
---	-----------

Data di rilevazione: **2 maggio 2000**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **su strada in crinale**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **ex annesso agricolo**

3. Datazione: **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **archi, loggia, grigliati in laterizio**

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: <b>pietra e laterizio a vista</b>	finiture: <b>materiali tradizionali</b>
--------------------------	---	--

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario: <b>corpo aggiunto</b>	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	--	----------------------------

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: **aia in mattoni, viale di cipressi**

10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note:  
.

### **CLASSIFICAZIONE**

**La ristrutturazione ha conservato e valorizzato gli elementi tipologici originari. Va tutelato integralmente nel suo attuale aspetto. Gruppo E.1**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

