

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 332	U.T.O.E. 3.1
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località S. Lucia n. 11 – 12 – 13	<i>Toponimo:</i> Case Bolzano
--	---

Data di rilevazione: **2 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **su strada in crinale visibile**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica composta ed articolata con scale esterne**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **composizione del volume, loggette, grigliati in laterizio**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> pietra a vista, rinzaffo	<i>finiture:</i> materiali gradizionali
---------------------------------	--	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> corpi aggiunti, forature	<i>dei materiali di finitura:</i> infissi
--	---	---

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un annesso con arcone e archi, un annesso con forno**

11. *Note:*

CLASSIFICAZIONE

La ristrutturazione ha conservato e valorizzato i caratteri tipologici originari nella parte su strada, con qualche lieve manomissione sul retro. Va tutelato nel suo impianto tipologico e planovolumetrico e negli elementi di pregio presenti. Gruppo E.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



lato ovest



lato su strada parte ovest



lato su strada parte est