

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------|
| COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i> | SCHEDA EDIFICIO N° 333 | U.T.O.E. 3.1 |
|---|----------------------------------|---------------------|

| | |
|--|---|
| <i>Individuazione:</i> Località S. Lucia s. n. | <i>Toponimo:</i> Case Bolzano |
|--|---|

Data di rilevazione: **2 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **in cima alla collina, ma non molto visibile**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **ex annesso agricolo**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma dissimile**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **arco in mattoni**

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| 5. <i>Materiali prevalenti:</i> | <i>paramenti esterni:</i> intonaco non tradizionale | <i>finiture:</i> non tradizionali |
|---------------------------------|---|---|

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| 6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i> | <i>dell'impianto originario:</i> forature | <i>dei materiali di finitura:</i> |
|--|---|-----------------------------------|

7. *Stato di conservazione:* **lavori in corso**

8. *Uso attuale prevalente:* **vuoto per lavori in corso**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*

10. *Descrizione degli edifici secondari:*

11. *Note:*
.

CLASSIFICAZIONE

La ristrutturazione ha cancellato i caratteri tipologici originari con interventi pesanti anche sulla struttura. Da mantenere solo l'arcone in facciata. Gruppo E.3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

