

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 335	U.T.O.E. 3.1
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località S. Lucia s. n.	<i>Toponimo:</i>
--	------------------

Data di rilevazione: **2 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **seminascosto**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **edificio singolo mono-bifamiliare (tipologia recente)**

3. *Datazione:* **costruito dopo il 1945**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:*

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	paramenti esterni: intonaco	finiture: materiali tradizionali
---------------------------------	---------------------------------------	--

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:
--	---------------------------	----------------------------

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*

10. *Descrizione degli edifici secondari:*

11. *Note:* **non presente nella cartografia**

CLASSIFICAZIONE

L'edificio, di recente realizzazione, si ispira, a forme tipologiche tradizionali. Pur non presentando elementi di valore si inserisce nell'ambiente senza creare contrasto. Gruppo G.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



veduta generale



ingresso