# COMUNE DI POGGIBONSI Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente

# SCHEDA EDIFICIO Nº 339

U.T.O.E. 4.2

Individuazione: Toponimo:

Località Pianuzzo s. n.

Data di rilevazione: 2 maggio 2000

#### DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: in pianura

Impianto tipologico e planovolumetrico: ex annesso agricolo ristrutturato per abitazione

- 3. Datazione: non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945
- 4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni:	finiture:
	pietra a vista	materiali tradizionali
6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario: ampliamento, forature	dei materiali di finitura: <b>infissi</b>


- 7. Stato di conservazione: buono
- 8. Uso attuale prevalente: residenza
- 9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:
- 10. Descrizione degli edifici secondari: un annesso agricolo di epoca leopoldina in rovina

11. Note:

### **CLASSIFICAZIONE**

La ristrutturazione ha cancellato i caratteri tipologici originari, peraltro di valore molto limitato. Da conservare l'impianto tipologico. Gruppo E.3

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**





annesso edificio principale