

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 344	<b>U.T.O.E. 4.2</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Pianuzzo s. n.</b>	<i>Toponimo:</i> <b>Francolino</b>
--	---------------------------------------

*Data di rilevazione:* **2 maggio 2000**

### DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **in pianura**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica allungata con loggia**

3. Datazione: **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **composizione dei volumi, archi in mattoni**

5. Materiali prevalenti:	<i>paramenti esterni:</i> <b>intonaco non tradizionale</b>	<i>finiture:</i> <b>materiali tradizionali</b>
--------------------------	---	---

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	<i>dell'impianto originario:</i> <b>forature</b>	<i>dei materiali di finitura:</i> <b>infissi</b>
---------------------------------------	---	---

7. Stato di conservazione: **lavori in corso**

8. Uso attuale prevalente: **vuota per lavori in corso (appartamenti)**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari: **un ex annesso agricolo ristrutturato, garage interrati di nuova costruzione**

11. Note:

### CLASSIFICAZIONE

**La ristrutturazione ha inciso pesantemente sulla tipologia (miniappartamenti) e sui materiali. La creazione dei garage interrati contrasta con la sistemazione ambientale del complesso e lo stravolge. Da conservare solo l'impianto tipologico planovolumetrico originario. Gruppo E.3**

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

