

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 345	U.T.O.E. 4.2
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: Via Cassia s. n.	Toponimo:
--	-----------

Data di rilevazione: **2 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **su strada in pianura**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **ex annesso agricolo ristrutturato**

3. Datazione: **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **archi in mattoni, grigliati in laterizio**

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: pietra a vista	finiture: materiali tradizionali
--------------------------	---	--

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario: forature	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	--	----------------------------

7. Stato di conservazione: **lavori in corso**

8. Uso attuale prevalente: **vuota per lavori in corso**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note:
.

CLASSIFICAZIONE

La ristrutturazione ha conservato i caratteri tipologici tradizionali con qualche eccessiva forzatura. Da conservare alcuni elementi di qualche valore, in particolare la facciata su strada. Gruppo E.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

