

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------|
| COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i> | SCHEDA EDIFICIO N° 352 | U.T.O.E. 5.1 |
|---|----------------------------------|---------------------|

| | |
|---|-----------|
| Individuazione: Località Vivaia s. n. | Toponimo: |
|---|-----------|

Data di rilevazione: **8 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **infossata, lungo un ruscello**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **annesso recente (stalla)**

3. Datazione: **costruito dopo il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

| | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 5. Materiali prevalenti: | paramenti esterni: intonaco | finiture: non tradizionali |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 6. Modifiche e manomissioni evidenti: | dell'impianto originario: | dei materiali di finitura: |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **stalla per cavalli**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:


10. Descrizione degli edifici secondari: **un altro annesso in mattoni faccia a vista (più vecchio), sembra inutilizzato**

11. Note: **non presente in cartografia**

CLASSIFICAZIONE

Gli edifici non presentano alcun elemento di valore e pertanto possono essere sostituiti. Non sono comunque in contrasto con l'ambiente per tipologia e volume. Gruppo G.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso

stalla