

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 355	<b>U.T.O.E. 4.2</b>
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione:

Toponimo:

**Località Caduta s. n.**

Data di rilevazione: **20 maggio 2000**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **su strada**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **gruppo di annessi agricoli recenti**

3. Datazione: **costruiti dopo il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

5. Materiali prevalenti:

paramenti esterni:

**pannelli prefabbricati**

finiture:

**non tradizionali**

6. Modifiche e manomissioni evidenti:

dell'impianto originario:

dei materiali di finitura:

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **depositi agricoli**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note:

.

### **CLASSIFICAZIONE**

**Gli edifici non presentano alcun elemento di valore e pertanto possono essere sostituiti. L'insieme è in contrasto con l'ambiente. Gruppo G.2**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

