

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 358	U.T.O.E. 5.1
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località S. Antonio s. n.	<i>Toponimo:</i> Le pietre
------------------------------------------------------------	--------------------------------------

Data di rilevazione: **8 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **in collina tra boschi e prati**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica allungata**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma lievemente dissimile**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **disposizione dei volumi, archi in mattoni**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> sassi e laterizio di risulta a vista	<i>finiture:</i> materiali tradizionali
---------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> forature, tamponamenti	<i>dei materiali di finitura:</i> scalette esterne, incorniciature aperture
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

7. *Stato di conservazione:* **lavori in corso**

8. *Uso attuale prevalente:* **vuoto per lavori in corso**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*


10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un annesso agricolo in aderenza all'edificio principale con arcone, un altro più grande con arcone, arco e grigliati in laterizio**

11. *Note:*
.

CLASSIFICAZIONE

I lavori di ristrutturazione stanno in parte cancellando le caratteristiche originarie. Va comunque conservato l'impianto tipologico e planovolumetrico. Gruppo E.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso

edificio principale