

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 362	U.T.O.E. 5.1
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: Località Verrucosa s. n.	Toponimo:
--	-----------

Data di rilevazione: **8 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **in fondo valle**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **annesso agricolo**

3. Datazione: **presumibilmente costruito dopo il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: mattoni a vista	finiture: tegole marsigliesi
--------------------------	--	--

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	---------------------------	----------------------------

7. Stato di conservazione: **carenza di interventi di manutenzione**

8. Uso attuale prevalente: **forse in abbandono**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note:
.

CLASSIFICAZIONE

L'edificio anche se non presenta elementi di valore non è in contrasto con l'ambiente. Gruppo G.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

