

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 365	<b>U.T.O.E. 5.1</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località S. Silvestro s. n.</b>	<i>Toponimo:</i> <b>S. Silvestro</b>
--	---

*Data di rilevazione:* **8 maggio 2000**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: <b>su un pianoro, quercia</b>		
Impianto tipologico e planovolumetrico: <b>casa colonica con chiesa</b>		
3. Datazione: <b>presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile</b>		
4. Elementi architettonici o tipologici di valore: <b>facciata chiesa, archi in mattoni, ringhiera scala</b>		
5. Materiali prevalenti:	<i>paramenti esterni:</i> <b>sassi e laterizio di risulta con rinzafo</b>	<i>finiture:</i> <b>materiali tradizionali</b>
6. Modifiche e manomissioni evidenti:	<i>dell'impianto originario:</i> <b>corpi aggiunti, tettoia</b>	<i>dei materiali di finitura:</i>
7. Stato di conservazione: <b>grave stato di degrado, con crepe e parti semi crollate</b>		
8. Uso attuale prevalente: <b>in abbandono</b>		
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:		
10. Descrizione degli edifici secondari: <b>un annesso agricolo con arcone e grigliati in laterizio, un altro con grigliati e tettoia, varie tettoie e volumi precari ad uso agricolo.</b>		
11. Note:		

### **CLASSIFICAZIONE**

**Il complesso è molto interessante, ma in gravi condizioni fisiche e con alcune manomissioni. Va tutelato l'impianto planovolumetrico generale. Da conservare anche gli elementi tipologici degli annessi e la facciata della chiesa. Gruppo D**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



uno degli annessi di pregio



edificio principale lato nord-est




facciata principale con chiesa

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



*edificio principale lato ovest*



*annesso con arcone*



*annesso e silos*



*volumi ad uso agricolo*

