## **COMUNE DI POGGIBONSI** Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente

## SCHEDA EDIFICIO $N^{\circ}$ 371 U.T.O.E. 5.1

				<u>.                                    </u>
Individuazione: Toponimo:  Località Fontana 6 – 6 A				
Data di rilevazione: 20 maggio 2000				
DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI				
1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: in posizione dominante				
Impianto tipologico e planovolumetrico: palazzina (tipologia recente)				
3. Datazione: costruito dopo il 1945				
4. Elementi architettonici o tipologici di valore:				
5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: cemento e rivestimento in cotto		finiture: non tradizionali	
6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:		dei materiali di finitura:	
7. Stato di conservazione: buono				
8. Uso attuale prevalente: residenza				
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:				
10. Descrizione degli edifici secondari:				
11. Note: non presente in cartografia				

## **CLASSIFICAZIONE**

L'edificio non presenta alcun elemento di valore e pertanto può essere sostituito. La tipologia è in contrasto con gli altri edifici presenti. Gruppo G.2

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

