

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 373	U.T.O.E. 5.1
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Fontana n. 1	<i>Toponimo:</i> Fontana
--	------------------------------------

Data di rilevazione: **8 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **in posizione dominante**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **villa con torretta**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **torretta, arco in pietra, regolarità forature**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> intonaco	<i>finiture:</i> materiali tradizionali
---------------------------------	--	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
--	----------------------------------	-----------------------------------

7. *Stato di conservazione:* **lieve carenza di interventi di manutenzione**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:* **giardino**

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **abitazione rurale a due piani**

11. *Note:*
.

CLASSIFICAZIONE

L'edificio presenta alcuni caratteri di pregio ambientale che vanno mantenuti. In particolare la facciata ovest e la torretta, che è un elemento significativo nel paesaggio. Gruppo B.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



facciata ovest



veduta da nord-est



veduta da sud-est.