

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 376	U.T.O.E. 5.1
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: Località Fontana	Toponimo:
--	-----------

Data di rilevazione: **20 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **molto visibili**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **lottizzazione recente**

3. Datazione: **costruiti dopo il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: intonaco, mattoni a vista	finiture: non tradizionali
--------------------------	--	--------------------------------------

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	---------------------------	----------------------------

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note: **non presenti in cartografia**
.

CLASSIFICAZIONE

Gli edifici non presentano alcun elemento di valore e pertanto possono essere sostituiti. L'insieme genera un forte contrasto con l'ambiente agricolo e con il nucleo vecchio di Fontana. Gruppo G.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

