

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 377	<b>U.T.O.E. 5.1</b>
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: <b>Località Fontana 9 – 9 A</b>	Toponimo:
--	-----------

Data di rilevazione: **8 maggio 2000**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **in collina, in mezzo a edifici recenti**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica allungata con scala esterna**

3. Datazione: **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma lievemente dissimile**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: <b>intonaco</b>	finiture: <b>non tradizionali</b>
--------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario: <b>completamento rifatto</b>	dei materiali di finitura: <b>tutti</b>
---------------------------------------	---	--

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note:  
.

### **CLASSIFICAZIONE**

**L'edificio ha completamente perso i caratteri originari. Resta da conservare l'impianto tipologico.**  
**Gruppo C.2**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

