

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 379	U.T.O.E. 5.1
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Fontana s. n.	<i>Toponimo:</i> Saletta
---	------------------------------------

Data di rilevazione: **9 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: in pianura, visibile		
<i>Impianto tipologico e planovolumetrico:</i> casa colonica compatta con colombaia		
3. <i>Datazione:</i> presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile		
4. <i>Elementi architettonici o tipologici di valore:</i> arcone in mattoni, colombaia con bifora, loggetta		
5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> pietra a vista	<i>finiture:</i> materiali tradizionali
6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> tamponamento, forature, ricostruzione di una parte	<i>dei materiali di finitura:</i> tutti quelli della parte ricostruita
7. <i>Stato di conservazione:</i> buono		
8. <i>Uso attuale prevalente:</i> residenza, produttivo agricolo		
9. <i>Elementi di valore nell'area di pertinenza:</i> aia in mattoni		
10. <i>Descrizione degli edifici secondari:</i> un annesso agricolo a due piani con arconi e grigliati in laterizio, uno in prefabbricati, pollaio e tettoia per usi agricoli		
11. <i>Note:</i> .		

CLASSIFICAZIONE

L'edificio non ristrutturato conserva elementi di pregio ambientale e tipologico da conservare. La parte ricostruita è in contrasto con il resto dell'edificio e andrebbe modificata almeno nei materiali di finitura. Gruppo B.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso



parte ricostruita



parte non ristrutturata