

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 38	<b>U.T.O.E. 1.1</b>
---	---------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Drove n. 9</b>	<i>Toponimo:</i> <b>La Valle</b>
--	-------------------------------------

*Data di rilevazione:* **30 novembre 1999**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **situato a mezza costa, la strada passa in mezzo al complesso**
2. *Impianto tipologico e planovolumetrico:* **casa colonica allungata**
3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**
4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **composizione dei volumi**
5. *Materiali prevalenti:* *paramenti esterni:* *finiture:*  
**pietra a vista** **materiali tradizionali**
6. *Modifiche e manomissioni evidenti:* *dell'impianto originario:* *dei materiali di finitura:*
7. *Stato di conservazione:* **grave degrado al limite del crollo di tutto il complesso**
8. *Uso attuale prevalente:* **in abbandono**
9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*
10. *Descrizione degli edifici secondari:* **due annessi agricoli grandi: uno a due piani con grigliati in laterizio, uno a un solo piano con arcone**
11. *Note:*


### **CLASSIFICAZIONE**

***Il complesso è in stato di abbandono e in forte degrado. Gli elementi tipologici più interessanti sono negli annessi. Va conservata la disposizione dei volumi e gli elementi descritti per gli annessi.***  
**Gruppo B.3**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



***annesso a ovest della strada***



***annesso a sud-est della strada***



***edificio principale***