

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 381	<b>U.T.O.E. 5.1</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località S. Antonio n. 1-2-3</b>	<i>Toponimo:</i> <b>S. Antonio al Bosco</b>
---	--

*Data di rilevazione:* **8 maggio 2000**

### DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **in pianura vicino al lago, molto ben inserito nell'ambiente**

*Impianto tipologico e planovolumetrico:* **ex convento**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **composizione dei volumi, arco di entrata in pietra, avanzi del chiostro (colonne e capitelli)**

<i>5. Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> <b>pietra a vista con rinzaffo</b>	<i>finiture:</i> <b>materiali tradizionali</b>
---------------------------------	---	---

<i>6. Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> <b>corpi aggiunti, tamponamenti, forature, scale est.</b>	<i>dei materiali di finitura:</i>
--	--	-----------------------------------

7. *Stato di conservazione:* **buono, carenza di interventi di manutenzione in una parte**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:* **prato recintato da muro**

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un annesso agricolo con arcone, due più piccoli, un altro con grigliati in laterizio e arcone**

11. *Note:*  
.

### CLASSIFICAZIONE

**L'edificio, anche se molto rimaneggiato (la parte sud è posteriore 1825), presenta elementi architettonici di grande pregio. La parte del chiostro va conservata integralmente, il resto solo nel suo impianto tipologico. Gruppo A.2**

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



*lato est*



*avanzi del chiostro*



*lato est*