

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 382	U.T.O.E. 5.1
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località S. Antonio s. n.	<i>Toponimo:</i> Chiesa di S. Antonio al Bosco
--	--

Data di rilevazione: **8 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **in pianura, querce**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **chiesa**

3. *Datazione:* **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **facciata, abside, campanile a vela, stemma in pietra**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> pietra a vista	<i>finiture:</i> materiali tradizionali
---------------------------------	--	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
--	----------------------------------	-----------------------------------

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **attrezzature**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*

10. *Descrizione degli edifici secondari:*

11. *Note:*
.

CLASSIFICAZIONE

L'edificio presenta elementi architettonici di pregio, pertanto merita di essere conservato integralmente. Gruppo A.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

