

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 383	<b>U.T.O.E. 5.1</b>
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località S. Antonio s. n.</b>	<i>Toponimo:</i> <b>Casa nuova di S. Antonio</b>
------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

*Data di rilevazione:* **8 maggio 2000**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **in pianura, in mezzo agli alberi**

*Impianto tipologico e planovolumetrico:* **casa colonica composta ed articolata**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma lievemente dissimile**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **composizione dei volumi, annesso**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> <b>intonaco</b>	<i>finiture:</i> <b>materiali tradizionali</b>
---------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
----------------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*


10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un annesso agricolo leopoldini con grigliati in laterizio e arcone**

11. *Note:* **recintata e inaccessibile**

### **CLASSIFICAZIONE**

**La ristrutturazione ha mantenuto i caratteri tipologici originari. Da conservare in particolare l'impianto planovolumetrico e l'annesso. Gruppo E.2**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



*annesso di pregio*



*edificio principale*