

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 384	U.T.O.E. 4.2
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Pian di Pini n. 15	<i>Toponimo:</i> Casa Bacci
--------------------------------------------------------------	---------------------------------------

Data di rilevazione: **9 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **isolata su una collina in vista del torrente Staggia, visibile**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **villa compatta a pianta quadrata**

3. *Datazione:* **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **regolarità forature, aperture ad arco**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> intonaco	<i>finiture:</i> materiali tradizionali
---------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
----------------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

7. *Stato di conservazione:* **lieve carenza di interventi di manutenzione**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza, produttivo agricolo**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:* **alberi d'alto fusto**

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un'abitazione rurale allungata con forature regolari, due annessi agricoli con archi**

11. *Note:*
.

CLASSIFICAZIONE

Gli edifici, pur non presentando caratteri particolari di pregio, meritano di essere conservati nel loro impianto planovolumetrico e nel disegno delle facciate. Gruppo B.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso



abitazione rurale



edificio principale