

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 386	<b>U.T.O.E. 4.2</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Malasalita n. 1-2-3-4</b>	<i>Toponimo:</i> <b>Malasalita</b>
---	---------------------------------------

*Data di rilevazione:* **9 maggio 2000**


### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. <i>Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:</i> <b>alto su una sponda del torrente, vicino alla strada</b>		
<i>Impianto tipologico e planovolumetrico:</i> <b>casa colonica compatta e alta, a pianta rettangolare con colombaia</b>		
3. <i>Datazione:</i> <b>presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente</b>		
4. <i>Elementi architettonici o tipologici di valore:</i> <b>riquadrate, archi e stipiti in pietra, colombaia</b>		
5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i>	<i>finiture:</i>
	<b>intonaco</b>	<b>materiali tradizionali</b>
6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
	<b>tamponamenti, corpi aggiunti</b>	
7. <i>Stato di conservazione:</i> <b>carezza di interventi di manutenzione</b>		
8. <i>Uso attuale prevalente:</i> <b>in abbandono</b>		
9. <i>Elementi di valore nell'area di pertinenza:</i> <b>avanzi di aia in pietra</b>		
10. <i>Descrizione degli edifici secondari:</i> <b>un annesso agricolo in aderenza con archi, un altro in mattoni con arco, uno con archi e grigliati, uno piccolo recente, un altro in pietra, uno al di là della strada con archi e grigliati in laterizio. Alcuni con forature modificate e un po' manomessi</b>		
11. <i>Note:</i>		

### **CLASSIFICAZIONE**

***Il complesso è molto interessante, anche se esistono pochi elementi di pregio. Vanno conservati i valori di insieme e l'impianto planovolumetrico complessivo e gli elementi citati. Gruppo B.1***

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



***uno degli annessi***



***edificio principale parte nord***



***edificio principale parte sud***

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



*edificio principale parte nord*




*edificio principale parte sud*



*annesso*



*annesso*



*avanzi di aia in pietra  
e annesso oltre la strada*

