

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 389	<b>U.T.O.E. 4.2</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Capannuccia n. 1</b>	<i>Toponimo:</i> <b>la Capannuccia</b>
--	---

*Data di rilevazione:* **9 maggio 2000**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **su strada**

*Impianto tipologico e planovolumetrico:* **casa colonica compatta a pianta rettangolare con scala esterna**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **riquadrature in mattoni, tipologia, annesso**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> <b>intonaco</b>	<i>finiture:</i> <b>materiali tradizionali</b>
---------------------------------	--	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> <b>abbaino</b>	<i>dei materiali di finitura:</i>
--	--	-----------------------------------

7. *Stato di conservazione:* **lavori in corso**

8. *Uso attuale prevalente:* **vuoto per lavori in corso**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un annesso agricolo con grigliati in laterizio e archi**

11. *Note:*  
.

### **CLASSIFICAZIONE**

***La ristrutturazione in corso ha mantenuto intatti gli elementi tipologici tradizionali. Va pertanto conservato l'aspetto esteriore attuale. Gruppo E.2***

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

