

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 391	U.T.O.E. 5.1
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Fontana n. 12 – 12 A	<i>Toponimo:</i>
--	------------------

Data di rilevazione: **9 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **in collina tra alberi**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica compatta con scala e loggia**

3. *Datazione:* **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **apertura ad arco, loggia, annesso**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> pietra a vista	<i>finiture:</i> materiali tradizionali
---------------------------------	--	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> forature, tamponamenti, tettoia	<i>dei materiali di finitura:</i>
--	--	-----------------------------------

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **agriturismo**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:* **aia in mattoni**


10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un edificio residenziale con scala esterna molto manomesso, un annesso agricolo con archi e grigliati in laterizio (tipo a "basilica"), un altro in prefabbricato**

11. *Note:* **piscina e parco attrezzato nell'area di pertinenza**

CLASSIFICAZIONE

L'edificio principale e l'annesso presentano alcuni elementi di pregio tipologico che vanno conservati. L'altro edificio ha invece subito una ristrutturazione che ha cancellato completamente la tipologia originaria ed è in contrasto con il nucleo. Gruppo B.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso di pregio



edificio manomesso



edificio principale