

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 397	U.T.O.E. 4.2
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località la Mutola n. 1	<i>Toponimo:</i> la Mutola
--	--------------------------------------

Data di rilevazione: **22 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **situato a mezza costa**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **ex casa colonica completamente rifatta**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:*

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> mattoni a vista	<i>finiture:</i> non tradizionali
---------------------------------	---	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> completamente rifatto	<i>dei materiali di finitura:</i>
--	--	-----------------------------------

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:* **aia in cotto**


10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un annesso agricolo con tettoia**

11. *Note:*
.

CLASSIFICAZIONE

L'edificio principale è stato completamente trasformato e non ha più nulla della tipologia originaria. Da tutelare solo l'annesso, recuperabile anche a usi residenziali. Gruppo B.3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso



edificio principale